

Diese Freigabe gilt für **716363** über netto 13127.96

Kennzeichen: SG-IT 140

Reparaturfreigabe erteilt 24.03.2017 um 10.40 Uhr.

Die Freigabe ist verbindlich.

Nachkalkulationen/Abweichungen ohne erneute Freigabe werden nicht erstattet.

Nachtragsgutachten

Betreff: Kaskoschaden
Gutachtennummer: C65026820317-N1
Schadendatum: 14.03.2017
Auftrag vom / durch: 23.03.2017 / Schadensachbearbeiter/in Herr Kiefer / SN-Auftrag
Besichtigt am / von: 23.03.2017 09:00 / Kar.- und Fahrzeugbaumeister Ralf Gerber
Besichtigungsort: Mus Karosserie- und Lackierfachbetrieb e.K.
Turnerstr. 6-14, 67547 Worms
Bes.-Bedingungen: ausreichend
Hilfsmittel: keine Hebebühne
Gesprächspartner: Werkstattmeister

Schadennummer: K 674-901281/29/41-17
Versicherungsnummer: K 674-901281/29/41
Versicherung: VHV Allgemeine Versicherung AG
VHV-Platz 1, 30177 Hannover
Versicherungsnehmer: Bechtle GmbH
Piepersberg 42, 42653 Solingen
Amtliches Kennzeichen: SG-IT 140

Fahrzeughalter: Bechtle GmbH
Piepersberg 42, 42653 Solingen

Reparaturfirma: VHV Partnerwerkstatt
Auftragsstatus: Reparaturauftrag ist nicht erteilt

Zusammenfassung:	netto (EUR)	MwSt. (EUR)	brutto (EUR)
Reparaturkosten	13.127,96	2.494,31	15.622,27
./. Abzug für NFA	0,00	0,00	0,00
./. Abzug für Vor-/Altschaden	0,00	0,00	0,00
Reparaturkosten (nach Abzug)	13.127,96	2.494,31	15.622,27
Wiederbeschaffungswert (Regelbesteuerung)	21.764,71	4.135,29	25.900,00
Restwert	11.951,26	2.270,74	14.222,00
Selbstbeteiligung			1.000,00

Beurteilung am 20.03.2017: **Reparaturschaden**
Techn. Reparaturfreigabe: ja
Verkehrssicherheit: Das Fahrzeug ist aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit

Oberursel, den 23.03.2017
Kar.- und Fahrzeugbaumeister Ralf Gerber

auto fleet
control

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 1 von 29

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: SG-IT 140
Fahrzeugart: PKW
Aufbau: Kombilimousine
Fabrikat: Volkswagen
Typ / Untertyp: Tiguan / Lounge Sport
KBA-Nummer: 0603/BWE
Fzg.-Ident.-Nummer: WVZZZ5NZGW007254
Erstzulassung: 23.06.2015 lt. Zulassungsbescheinigung Teil I
Letzte Zulassung: 23.06.2015 lt. Zulassungsbescheinigung Teil I
Motorart: Diesel
Schadstoffklasse: EURO 6
Umweltplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 135 kW
Hubraum in ccm: 1968 ccm
Anzahl Türen: 4
Anzahl Plätze: 5
Anzahl Vorbesitzer: 0
Nächste HU: 06.2018
Laufleistung abgelesen: 093425 km
Laufleistung geschätzt: 093425 km
Leermasse in kg: 1727 kg -
Zul. Gesamtmasse in kg: 2280 kg

Bereifung:

v.l.	2,5 mm	235/55R17 99 V	Bridgestone	Sommerreifen
v.r.	2,5 mm	235/55R17 99 V	Bridgestone	Sommerreifen
h.r.	5,0 mm	235/55R17 99 V	Bridgestone	Sommerreifen
h.l.	5,0 mm	235/55R17 99 V	Bridgestone	Sommerreifen

Allgemeinzustand: gut-mittel
Karosseriezustand: gut-mittel
Lackzustand: gut-mittel
Besichtigungszustand: unzerlegt
Anstoßbereich: Seite rechts
Farbe / Lackart: grau / metallic
Ausstattung: siehe Kalkulation / Bewertung

Bemerkung Der Motor konnte zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung gestartet werden. Ein Motorleerlauf konnte einwandfrei durchgeführt werden.

auto fleet
control

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Am 21.03.2017 wird ein Nachtrag notwendig. Den Versicherer gebeten das Reparaturrisiko abzuschließen. Hierzu sollte eine

Seite 2 von 29

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nachbesichtigung und Öffnung der beiden Türen rechts erfolgen. Im Zuge dieser Nachbesichtigung wurden vereinzelte Positionen unserer Expertise ergänzt.

Es besteht weiterhin ein Reparaturrisiko auf zusätzliche Schäden/Beschädigungen im rechten Seitenbereich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Reparaturkosten durch das Reparaturrisiko erhöhen. Im Falle einer Schadenerweiterung ist zwingend eine Benachrichtigung an uns erforderlich.

auto fleet
control

auto fleet
control 

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 3 von 29

Auftragsumfang

Wir bestätigen dankend den erteilten Auftrag zur Besichtigung des vorstehend näher beschriebenen Fahrzeuges.

Sie haben uns beauftragt, ein Vollkaskoschaden-Gutachten zu erstellen.

Fahrzeugdaten - Unterlagen

Der Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil I lag bei der Besichtigung vor.

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) konnte am Fahrzeug kontrolliert und abgelesen werden.

Die Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN) wurde übereinstimmend mit dem Eintrag in den Unterlagen festgestellt.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug befand sich im unzerlegten und unreparierten Zustand.

Der Motor konnte zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung gestartet werden. Ein Motorleerlauf konnte einwandfrei durchgeführt werden.

Die Sicherheitseinrichtungen im Fahrzeug (Airbag / Gurtstraffer) wurden unfallbedingt ausgelöst.

Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich nach dem Schadenereignis in einem **n i c h t f a h r b e r e i t e n** Zustand.

Abzüge

Ein Abzug für NFA (neu für alt) ist nicht gerechtfertigt.

Angaben zu Altschäden

Gebrauchsspuren

Angaben zu Vorschäden

Es wurden bei der Besichtigung keine Vorschäden festgestellt.

Schadenursache

Die am Fahrzeug festgestellten Schäden sind durch einen Unfall, d.h. durch ein unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt, einwirkendes Ereignis entstanden.

Die am Fahrzeug festgestellten Schäden, sowie die technisch aus dem Schadenbild zu folgernden Beschädigungen, sind in der Reparaturkalkulation berücksichtigt.

Angaben zum Schadenhergang

Zum Schadenhergang wurde uns von der Werkstatt am Besichtigungsort sinngemäß folgendes mitgeteilt:

"...der Mitarbeiter des Versicherungsnehmers hatte einen streifenden Anstoß mit einem LKW..."

Das am Fahrzeug vorgefundene Schadenbild kann mit den hier vorgebrachten Angaben zum Schadenhergang anhand des momentanen Kenntnisstandes und den vorliegenden Informationen nicht ausgeschlossen werden.

Die am Fahrzeug festgestellten Schäden sind lt. Angaben durch einen Unfall, d.h. durch ein unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt, einwirkendes Ereignis entstanden.

Die am Fahrzeug festgestellten Schäden, sowie die technisch aus dem Schadenbild zu folgernden Beschädigungen, sind in der Reparaturkalkulation berücksichtigt.

Schadenumfangsbeschreibung

- Anstoss gegen die rechte Fahrzeugseite
- Streifende Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite
- Beschädigung an diversen Verkleidungsteilen

auto fleet
control

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

len
he
ädigt.

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

Das Beschädigungsmass ist als "stark" zu bezeichnen.
- weitere Schadenbeschreibung siehe Reparaturkostenkalkulation

Abrechnung Kasko-Reparaturschaden

Aus der Gegenüberstellung von "Wiederbeschaffungswert - Reparaturkosten" geht hervor, dass die Durchführung der Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt ist.

Einer Reparaturdurchführung wird aus technischer Sicht zugestimmt.

Wiederbeschaffungswert

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert berücksichtigt das Alter, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, die Sonderausstattung und das Zubehör des Fahrzeuges.

Die Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, sowie alle übrigen im Wesentlichen den Wert beeinflussenden Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage wurden bei der Wertermittlung berücksichtigt.

Der Wiederbeschaffungswert wird, da es sich um ein gewerblich genutztes Fahrzeug handelt, als Bruttowert inkl. 19% MwSt. angegeben.

Restwert

Im Hinblick auf den Schadenumfang und der verwendbaren Teile ist der angegebene Restwert beim Verkauf zu erzielen.

Ein Kaufangebot wurde mitgeteilt von:

WinValue Kfz - Handel Kotas
D 67098 Bad Dürkheim an der Weinstraße
Tel.: +49 (0) 2941 96 66 911
Auftrags-/ Objektnr.775503

Das vorgenannte Kaufangebot ist dem Eigentümer gegenüber verbindlich und hat eine Gültigkeit bis zum 11.04.2017.

Die Gültigkeit des Kaufangebots setzt voraus, dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug entstehen, die Ausstattung des Fahrzeugs unverändert vorhanden ist und der Fahrzeugbrief, beziehungsweise die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht entwertet wurde.

Hinweis zur Abwicklung:

Das verbindliche Kaufangebot beinhaltet die kostenlose Abholung des Unfallfahrzeugs. Zur Annahme des Kaufangebots setzen Sie sich innerhalb der Angebotsfrist direkt (z.B. telefonisch) mit dem interessierten Aufkäufer in Verbindung, sofern Sie das Unfallfahrzeug zu diesem Betrag nicht anderweitig veräußern können. Unter Nennung der o.g. Objekt- bzw. Auftragsnummer werden die Übernahmemodalitäten mit Ihnen abgestimmt. Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung halten Sie bitte alle für den Verkauf notwendigen Papiere bereit.

Hinweis zur Veräußerung des Fahrzeugs

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß gültiger AKB vor einer Veräußerung des Fahrzeuges zum genannten Restwert, zwingend Rücksprache mit dem Versicherer / Regulierer gehalten werden muss.

Der Versicherer / Regulierer sich vorbehält, den durch uns erzieltes Restwertangebot als

*auto fleet
control* 

sten

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 5 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODE1RSC)

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

Die Kalkulation der Instandsetzungskosten wurde mittels einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage (EDV) über das System -Audatex- erstellt.

Die beschädigten Fahrzeugteile sind in der Reparaturkalkulation einzeln aufgeführt bzw. bezeichnet.

Arbeitswerte und Instandsetzung

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) einschließlich der dazugehörigen Verbundzeiten für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Herstellerangaben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben und sind mit * gekennzeichnet.

Die Reparaturkalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äusseren Schäden sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Der kalkulierte Reparaturweg gewährleistet eine kostengünstige Instandsetzung unter vertretbaren wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.

Lohn- und Ersatzteilkosten

Die Ermittlung der Lohn- und Lackkosten erfolgte unter Zugrundelegung der spezifischen Stundenverrechnungssätze der Partnerwerkstatt am Besichtigungsort.

Die Ersatzteilpreise wurden nach den unverbindlichen Preisempfehlungen (UPE) des Herstellers bzw. des Importeurs kalkuliert.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeuges oder nach Überprüfung der unter (P = Prüfen) angegebenen Positionen weitere kausale Schäden festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung zum kalkulierten Reparaturumfang erforderlich machen, wird um

- sofortigen Anruf -

durch die Werkstatt gebeten.

Es folgt gegebenenfalls eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges.

Anmerkung zu den Lichtbildern

Dem Gutachten wurden die zur Schadenerkennung wesentlichen Lichtbilder beigelegt. Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine umfangreiche Lichtbilddokumentation erstellt. Diese kann im Bedarfsfall nachgereicht werden.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde durch den Unterzeichner neutral und unparteiisch erstellt.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Der Sachverständige

Oberursel, 23.03.2017, Ralf Gerber, Kar.- und Fahrzeugbaumeister

auto fleet
control 

-Schadennetz) dem Auftraggeber (Versicherung)

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 6 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODE1RSC)

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

- Kopie an Fahrzeughalter
- Kopie an Werkstatt

auto fleet
control

auto fleet 
control

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 7 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODED1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

FZ-HALTER	BECHTLE GMBH 42653 SOLINGEN	PIEPERSBERG 42	
AKTENZEICH	K 674-901281/29/41-1		
FABRIKAT	VW	TIGUAN (5N2)	LOUNGE SPORT & ST
FZ-IDENT-NR	WVGZZZ5NZGW007254	AMTL KZ SG-IT 140	TYP-CODE 06 C3 68
ERSTE ZUL	23.06.2015	NAECH HU 06.2018	LAUFLEIST 093425
BES-DATUM	23.03.2017	SCHD-TAG 14.03.2017	
REP-FIRMA	MUS KAROSSERIE- UND LACKI TURNERSTR. 6-14 67547 WORMS		
AUSSTATTG	LED KENNZ-LEUCHTEN	AB 05.2015	STOP-START-ANLAGE
	SPURHALTEASSISTENT	FELGE 7 J X 17 ALU	REIFEN 235/55 R17..V
	BLUE MOTION	CLIMATRONIC	AUSSENSP MIT MEMORY
	REGENSENSOR	LICHT/COMING HOME	XENONSCHLEINWERFER
	SEITEN/HECKSCH ABGED	TELEFONVORBEREITUNG	INNENSPE AUTOM ABBL
	SOUNDSYSTEM	NEBELSCHLEINWERFER	WASCHDUESEN BEHEIZT
	SCHEINW-REINIGUNG	PARKASSISTENT	KEYLESS ENTRY
	SITZE V HEIZBAR	BEIF-SITZ HOEHENVER	DACHABLAGEKONSOLE
	DIEBSTAHLALARMANLAGE	SCHUBLADE SITZ V	LENDENEW-STUETZE V
	LADEBODEN VARIABEL	NETZTRENNWAND	UMFELDBELEUCHTUNG
	OELSTANDSENSOR	ANH-VORR M ABN KOPF	KLAPPTISCH SITZE V
	MITTELARMLEHNE VORN	R-LEHNE V KLAPPBAR	1968CCM 135KW
	RUECKFAHRKAMERA	SCR SYSTEM	4MOTION (ALLRAD)
	7-GANG DSG	FRONTKAMERA	ERKENNUNG MUEDIGKEIT
	GESCHW-REGELANLAGE	AUSST AKTIONSAUSF	CHROM-PAKET
	STOSSF KOMFORT	DACHRELING	RADIO DISCOVER MEDIA

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 = 74.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 = 74.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 = 74.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDESETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
51 01 03 03	MESSSYSTEM RUESTEN (VAS MESSGERAET)	3	3	22.20
51 01 03 63	VERMESSEN KAROSSERIE SEITLICH R (VAS MESSGERAET)	3	2	14.80
51 01 03 00	KAROSSERIE VERMESSEN AUF RICHTBANK UMFASST: KAROSSERIE MIT HEBEBUEHNE AUF-/ABSETZEN, RICHTBANK AUF-/ABRUESTEN	3	11	81.40
97 85 19 00	BATTERIE AB-/ANFLANSCHEN	2	2	14.80
63 29 19 13	ABDECKUNG F STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	9	66.60
50 55 19 50	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG F STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN	2	7	51.80
66 19 19 50	ABDECKUNG FUER KOTFLUEGEL V R AUS-/EIN- BAUEN (RAD UND RADHAUSSCHALE AUSGEBAUT)	2	2	14.80

auto fleet
control

		2	1	7.40
	UNDARBEIT)	3	42	310.80
	EN	2	2	14.80

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 8 von 29

...r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODED1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 74.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 74.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 74.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
 LEIT-NR PREIS

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
	(SAEULEN VERKLEIDUNGEN AUSGEBAUT) UMFASST: SONNENBLENDEN UND HALTEGRIFFE AUS-/EINBAUEN			
70 84 55 56	DACHVERKLEIDUNG ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	5	37.00
96 38 15 52	KAMERA ASSISTENZSYSTEME EINSTELLEN (FAHRZEUGVERMESSUNG DURCHGEFUEHRT) OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN	2	5	37.00
57 51 19 00	TUER V R AUS-/EINBAUEN	2	3	22.20
57 51 55 50	TUER V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	20	148.00
57 63 19 00)	DICHTUNG F TUER V R AUS-/EINBAUEN (EINSTIEGLEISTE UND A-/B-SAEULEN VER- KLEIDUNG AUSGEBAUT)	2	4	29.60
58 51 19 00	TUER H R AUS-/EINBAUEN	2	3	22.20
58 51 55 60	TUER H R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	16	118.40
58 63 19 00)	DICHTUNG TUER H R AUS-/EINBAUEN (EINSTIEGLEISTE I AUSGEBAUT)	2	3	22.20
70 73 55 50	TUERVERKLEIDUNG H R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	2	14.80
64 86 19 00)	HECKFENSTERSCHEIBE AUS-/EINBAUEN (VERKLEIDUNGEN RUECKWANDKLAPPE AUSGEB) UMFASST: WISCHERMOTOR AUS-/EINBAUEN	2	13	96.20
70 57 19 60	VERKLEIDUNG A-SAEULE U R AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
70 57 19 00	VERKLEIDUNG A-SAEULE O L AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
70 57 19 00	VERKLEIDUNG A-SAEULE O R AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
70 67 19 10	VERKLEIDUNG B-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	2	3	22.20
69 11 19 00)	SICHERHEITSGURT V L AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
69 60 55 50	SEITENAIRBAG R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	7.40
74 17 19 50)	POLSTERAUFLAGE LEHNE V R AUS-/EINBAUEN (BEZUG LEHNE AUSGEBAUT)	2	3	22.20
74 19 19 50)	LEHNENBEZUG V R AUS-/EINBAUEN (RUECKENLEHNE AUSGEBAUT)	2	4	29.60
53 55 53 00	SEITENTEIL R TEILE DEMONT UMFASST: SCHLUSSLEUCHTEN, ABDECKUNG STOSSFAENGER, RADHAUSSCHALE, VERKLEIDUNG KOFFERRAUM, SITZBANK/RUECKENLEHNE, EIN- STIEGLEISTE I, SEITENSCHIEBE, VER- KLEIDUNG C-SAEULE, KOFFERRAUMABDECKUNG SICHERHEITSGURT UND FUEHRUNG KOFFERRAUM- ABDECKUNG AUSBAUEN	3	16	118.40
53 55 55 00	SEITENTEIL R ERSETZEN	3	62	458.80
53 55 59 00	SEITENTEIL R TEILE MONT UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF ERSETZEN RUECKWANDKLAPPE EINSTELLEN BEFEHIGUNG DRUEBER	3	22	162.80
	ZEN	3	16	118.40
	EN	2	9	66.60



Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 9 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
 03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
 Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
 (Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODED1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 74.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 74.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 74.00 EUR/STD

ARB. POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
 LEIT-NR PREIS

ARB. POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
	UMFASST: VERKLEIDUNG F RUECKWANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN LEITUNGSSATZ LOES-BEF RUECKWANDKLAPPE EINSTELLEN			
94 31 20 10	BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN I AUS-/EINBAUEN	2	3	22.20
55 65 19 50	GRIFFLEISTE HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
63 69 55 ZAX	ABDECKUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	7	51.80
	UMFASST: SENSOREN UND SPOILER H U AUS-/EINBAUEN			
94 29 20 00	KENNZEICHENLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	1	2	14.80
70 68 19 00)	VERKLEIDUNG C-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
69 12 19 60	SICHERHEITSGURT H M AUS-/EINBAUEN	2	1	7.40
63 17 20 60	HALTELEISTE L/R ABDECKUNG STOSSFAENGER AUS-/EINBAUEN	2	1	7.40
	(ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUSGEBAUT)			
72 47 19 50	RUECKENLEHNE V R AUS-/EINBAUEN (SITZ AUSGEBAUT)	2	7	51.80
74 19 55 50	LEHNENBEZUG V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	7.40
53 68 55 50	RADHAUS A H R ERSETZEN (VBA)	3	57	421.80
55 59 65 00	RUECKWANDKLAPPE TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG) (BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN INNEN AUSGEBAUT)	2	8	59.20
	UMFASST: SCHRIFTZUEGE, MARKENZEICHEN UND ZUSATZBREMSLEUCHE AUS-/EINBAUEN			
72 01 19 00)	SITZ V R AUS-/EINBAUEN (SEITENAIRBAG)	2	3	22.20
72 47 19 10	RUECKENLEHNE H L AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
72 47 19 10	RUECKENLEHNE H R AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
69 64 19 50	SEITENAIRBAG R AUS-/EINBAUEN	2	2	14.80
69 69 19 50	SENSOR KOPFAIRBAG R AUS-/EINBAUEN	2	1	7.40
72 48 19 00	SITZ H R AUS-/EINBAUEN	2	4	29.60
69 12 19 50	SICHERHEITSGURT H L AUS-/EINBAUEN	2	1	7.40
69 12 19 50	SICHERHEITSGURT H R AUS-/EINBAUEN	2	1	7.40
20 10 19 02)	KRAFTSTOFFBEHAELTER AUS-/EINBAUEN	2	7	51.80
20 10 55 50	KRAFTSTOFFBEHAELTER ERSETZEN (KRAFTSTOFFBEHAELTER AUSGEBAUT)	2	7	51.80
	UMFASST: BAUTEILE UMBAUEN			
KN	ABGASANLAGE LOES-BEF	2	3	22.20
39 02 09 ZAX	KARDANWELLE LOESEN-BEFESTIGEN	2	3	22.20
44 10 55 50	SCHEIBENRAD/BEREIFUNG H R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	2	3	22.20
	UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN			
	UNG	3	5	37.00
	VERKLEIDUNG	2	3	22.20



Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 74.00 EUR/STD
 PREIS/KL 2 = 74.00 EUR/STD
 PREIS/KL 3 = 74.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
69 66 55 50	KOPFAIRBAG R ERSETZEN (SAEULENVERKLEIDUNGEN, DACHVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	2	2	14.80
69 53 55 50	AUSLOESEGERAET AIRBAG ERS (AUSGEBAUT)	2	1	7.40
69 53 55 00)	AUSLOESEGERAET F AIRBAG AUS-/EINBAUEN	2	3	22.20
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND LOESCHEN NACH REPARATUR)	2	2	14.80
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN UMFASST: STURZ UND SPUR PRUEFEN UMFASST: HALTER UND MESSFUEHLER EIN-AUS OHNE: EINSTELLARBEITEN	2	9	66.60
44 94 15 50	STURZ DER HINTERRAEDER EINSTELLEN (VBA) (FAHRZEUG V UND H MESSEN)	2	2	14.80
44 93 15 50	SPUR DER HINTERRAEDER EINSTELLEN (VBA) (FAHRZEUG V UND H MESSEN)	2	2	14.80
44 89 15 50	STURZ DER VORDERRAEDER EINSTELLEN (VBA) (FAHRZEUG V UND H MESSEN)	2	3	22.20
44 80 15 50	NACHLAUF EINSTELLEN (FAHRZEUG V UND H MESSEN)	2	5	37.00
44 88 15 50	SPUR DER VORDERRAEDER EINSTELLEN (VBA) (FAHRZEUG V UND H MESSEN)	2	2	14.80
1406	GLASSPLITTER ENTFERNEN	1	5*	37.00
1478	SEITE R RUECKVERFORMEN	3	15*	111.00
2294	B-SAEULE R INSTANDSETZEN	3	5*	37.00
4102	SEITENTEIL H I R INSTANDSETZEN	3	30*	222.00

51 01 75 00)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	14.80
51 01 75 50	KOTFLUEGEL V R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.40
51 01 75 50	TUER V R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.40
51 01 75 50	B-SAEULE R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.40
51 01 75 50	TUER H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.40
51 01 75 50	SEITENTEIL H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.40
51 01 75 50	UNTERHOLM R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	7.40

KONSERVIEREN 3 1 7.40



Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 11 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
 03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
 Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
 (Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODED1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM VW)
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 74.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
57 51 61 00	TUER V R	NEUTEILLACK S1	16	118.40
66 79 61 50	ABD-KAPPE AUSSENSP R	NEUTEILLACK S1	2	14.80
58 51 61 00	TUER H R	NEUTEILLACK S1	16	118.40
58 11 61 50	TUERGRIFF H R	LACKIEREN	1	7.40
63 69 61 50	ABDECKUNG STOSSF H	NEUTEILLACK S1	7	51.80
53 55 61 50	SEITENTEIL R	NEUTEILLACK S1	13	96.20
53 10 61 50	AUFNAHME SCHLUSSL R	NEUTEILLACK S1	5	37.00
55 37 61 50	TANKKLAPPE	NEUTEILLACK S1	2	14.80
LE 4162	RADHAUS H R	NEUTEILLACK S1	3	22.20
50 55 79 03	KOTFLUEGEL V R	REPARATURLACK S3	7	51.80
51 41 79 03	B-SAEULE R	REPARATURLACK S3	9	66.60
55 59 79 03	RUECKWANDKLAPPE	REPARATURLACK S3	13	96.20
L 4102	SEITENTEIL I R	OBERFLAECHENLACK S2	3	22.20
53 55 61 00)	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT BEI NEUTEILLACK STUFE S1 FUER SEITENTEIL R		3	22.20
51 01 71 13	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG NEUTEIL S1 METALL (TEIL/E EINGEBAUT)		19	140.60
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (TEIL/E AUSGEBAUT) (VERBUNDARBEIT)		2	14.80

ERSATZTEILE PREISSTAND : 02.03.2017 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0790	8 X	BEF-SATZ KOTFL V R	N 100 091 10	2.96
0812		EMBLEM V R	5N0 853 688 G FOD	16.70
0884		ABDECKUNG KOTFL V R	+5N0 854 732 B 9B9	84.10
1482		TUER V R	5N0 831 056 B	462.00
1510		DICHTUNG A TUER V R	5N0 837 702 A 5AP	59.50
1516		DAEMPfung TUER V R	D 378 500 A2	12.90
1520		TUERSCHEIBE V R	5N0 845 202	61.80
1598		F-FUEHR TUER V R	5N0 837 432 G 5AP	68.00
1620		SCHACHTL I TUER V R	5N0 837 480 5AP	14.10
1626		SCHACHTL A TUER V R	+5N0 837 476 E 3Q7	42.55
1656		BLLENDE TUER V R	+5N0 837 902 B 041	28.20
1686		ABDECKUNG U TUER V R	+5N0 854 940 D UBN	94.80
1730	6 X	BEF-SA TUERVERKL V R	6Q0 868 243	2.28
1738		AUFNAHME A-SPIEGEL R	+5N1 857 508 S 9B9	175.50
1740		ABD-KAPPE AUSSENSP R	5N0 857 538 GRU	35.95
1744		SPIEGELGLAS R	5N0 857 522	40.95
1778		DICHTUNG I TUER V R	+5N0 867 911 A 9B9	50.80
			0 833 056 A	462.00
			0 839 702 A 5AP	55.00
			378 500 A2	12.90

auto fleet
control

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 12 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, Ust.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODED1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

ERSATZTEILE PREISSTAND : 02.03.2017 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1820		TUERSCHEIBE H R	5N0 845 026 A	81.10
1830		TUERSCHEIBE H R H	5N0 845 214 E	71.70
1862		TUERGRIF H R	5N0 837 205 L GRU	118.00
1864		LAGERBUEGEL H R	5N0 839 885 H	19.35
1870		GEHAEUSE BLENDE H R	5N0 839 167 B GRU	6.70
1878		TUERSCHLOSS H R	5N0 839 016 H	80.60
1882		SCHLIESSKEIL H R	5K0 837 033 A	15.20
1898		F-FUEHR TUER H R	5N0 839 432 H 5AP	68.00
1920		SCHACHTL I TUER H R	5N0 839 480 A 5AP	10.55
1926		SCHACHTL A TUER H R	+5N0 839 476 D 3Q7	42.55
1944		ZIERL O TUER H R	+5N0 839 644 C 3Q7	58.90
1986		ABDECKUNG U TUER H R	+5N0 854 950 E UBN	83.60
2012		TUERVERKLEIDUNG H R	+5N0 867 212 E XPA	170.00
2064		DICHTUNG I TUER H R	+5N0 867 913 A 9B9	50.80
2218		ABDECK H SCHWELLER R	5N0 854 856 B 9B9	6.40
2583		STOSSF H GRUNDIERT	+5N0 807 421 H GRU	328.00
2605		SPOILER STOSSF H	+5N0 807 521 T 9B9	106.50
2618		FUEHRUNG R STOSSF H	5N0 807 394 D	8.70
3011		VW-ZEICHEN H	+5N0 853 630 FXC	23.05
3013		SCHRIFTZUG H L	+5N0 853 687 B 739	25.10
3019		SCHRIFTZUG H R	+5K0 853 675 N GQF	12.35
3160		KLEBESATZ HECKSCH	D 004 660 M2	41.45
3162	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	6.36
3163		AKTIVATOR HECKSCH	D 181 802 M1	6.95
3165		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	14.00
3166	8 X	DISTANZSTUECK H	1T0 845 237	6.96
3168		APPLIKATOR	D 009 500 25	2.70
3282		SCHLUSSLEUCHTE A R	5N0 945 096 Q	96.30
3284		SCHLUSSLEUCHTE I R	5N0 945 094 H	72.50
3482		SEITENTEIL R	5N0 809 844	315.00
3520		2-K KLEBER SEITE R	D 180 003 M2	77.70
3572		AUFNAHME SCHLUSSL R	5N0 813 320	123.50
3688		ABDECK RADLAUF H R	+5N0 854 820 C 9B9	84.10
3784		LUFTGITTER H R	5M0 819 466 A	13.20
3810		SEITENSCHLEIBE H R	5N0 845 042 AC NVB	132.50
3862		KLEBESA SEITENSCH R	D 004 660 M2	41.45
3863		AKTIVATOR SEITENSCH	D 181 802 M1	6.95
3864		PRIMER SEITENSCHLEIBE	D 009 200 02	7.55
3865		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	14.00
3866	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	6.36
3867		APPLIKATOR	D 009 500 25	2.70
3868		APPLIKATOR	D 009 500 25	2.70
4057		KRAFTSTOFFBEHAELTER	5N0 201 060 BM	533.00
4074		TANKVERSCHLUSS	5N0 201 550 G	26.95
4080		TANKKLAPPE	5N0 809 857 D GRU	48.90
4162		BEHAELTERRAND	5N0 809 410	143.50
			0 810 972	41.45
			0 881 806 JC GRQ	198.00
			0 880 242 J	230.50



Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 13 von 29

...r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwitz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODED1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

E R S A T Z T E I L E		PREISSTAND	: 02.03.2017 / 01	
LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
4612		SENSOR SEITENAIRB R	5N0 959 354 D	46.55
4630		KOPFAIRBAGSYSTEM R	ERNEUERN	
4632		KOPFAIRBAG R	5N0 880 742 L	366.00
4661		SICHERHEITSGURT V L	+5N1 857 705 C RAA	160.00
4662		SICHERHEITSGURT V R	+5N1 857 706 C RAA	160.00
4663		GURTSTRAFFER V L	ERNEUERN	
4664		GURTSTRAFFER V R	ERNEUERN	
4840		SICHERHEITSGURT H M	+5M0 857 807 B RAA	114.50
4841		SICHERHEITSGURT H L	+5N0 857 805 RAA	104.00
4842		SICHERHEITSGURT H R	+5N0 857 806 RAA	104.00
4942		VERKL A-SAEULE O R	+5N0 867 234 B Y20	31.75
4952		VERKL B-SAEULE O R	+5N0 867 244 B Y20	53.60
4957		DACHVERKLEIDUNG	+5N0 867 501 DD 5T5	271.00
4972		VERKL C-SAEULE O R	+5N0 867 288 D Y20	56.50
7441		STUEGERAET AIRBAG	+5N0 959 655 AA 20J	338.00
9552		SCHEIBENRAD H R ALU	:5N0 601 025 AN 88Z	522.00
9566		REIFEN H R	235/55 R 17 .. V	186.00
9570		VENTIL REIFENDR H R	839 601 361	0.87

auto fleet
control

Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Seite 14 von 29

r, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRA 7640, USt.-IdNr.: DE815136458
03 / 75 69 639, www.aixpertise.de

Persönlich haftende Gesellschafterin: Aixpertise Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH, Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler, Geschäftsführer:
Christoph Schwirtz und Jörg Willems, Sitz Eschweiler, Amtsgericht Aachen, HRB 15931
(Bankverbindung: Raiffeisen-Bank Eschweiler eG, IBAN: DE57 3936 2254 2801 7214 11, BIC: GENODE1RSC)

Aixpertise Automotive GmbH & Co. KG

Gutachten C65026820317-N1 vom 23.03.2017

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR

A R B E I T S L O H N					ZEITBASIS	10 AW = 1 STD
GESAMT KL 1	7 AW	X	74.00	EUR/STD	51.80	
GESAMT KL 2	207 AW	X	74.00	EUR/STD	1 531.80	
GESAMT KL 3	286 AW	X	74.00	EUR/STD	2 116.40	
VERMESSEN KL 2	23 AW	X	74.00	EUR/STD	170.20	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						3 870.20
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ					10.00	
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	9 AW	X	74.00	EUR/STD	66.60	
MATERIAL					10.00	
KLEBE-/DICHTMATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						96.60
L A C K I E R U N G					ZEITBASIS	10 AW = 1 STD
ARBEITSLOHN					121 AW	X 74.00 EUR/STD 895.40
LACKIERMATERIAL 30.00 %					268.62	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 164.02
E R S A T Z T E I L E					7 982.14	
SCHWEMM-MATERIAL					15.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						7 997.14
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						13 127.96

MWST 19.00 %						2 494.31
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						15 622.27

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 + = FARB-NR BESTIMMEN
 : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = AIXPPAD2

* = ANWENDERANGABEN
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX



Die Freigabe ist verbindlich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Deckblatt bzw. der letzten Seite.

Diese Freigabe gilt für **716363** über netto 13127.96

Kennzeichen: SG-IT 140

Reparaturfreigabe erteilt 24.03.2017 um 10.40 Uhr.

Die Freigabe ist verbindlich.

Nachkalkulationen/Abweichungen ohne erneute Freigabe werden nicht erstattet.